


Rauschen

Am Morgen des 29. Septembers 2012 (9.00 LT) wurde der DLF empfangen. Obwohl der Signalpegel an der Crossed Loop um ca. 6 dB geringer war, konnte man ein Rauschen nicht wahrnehmen. Dagegen zeigte sich ein starkes Rauschen beim Empfang mit der Drahtantenne. Mit einem längeren Draht hätte man den Rauschabstand vielleicht auch verbessern können.



DF8ZR; im Sept. 2012